



## 錆と水垢をきれいに落とす

# プロも認める確かな洗浄力 「ラジクリ」の使い方

1. ラジエターのドレンコックを開きます
2. ラジエター冷却水が十分に抜けたところで  
ラジエタークリナー「ラジクリ」を1本入れます。
3. ラジエターに水を入れ、エア抜きして水温を60℃以上に上げてください。
4. 洗浄時間は30分以上48時間以内  
本剤は中性です。24時間放置してもラジエターを溶かしたりすることはありません。がエンジンが動いていないと汚れが沈澱してしまうことがありますから暖機後から洗浄剤は抜いてください。
5. ラジエターのドレンコックを開き汚れたラジエター水を排出してください。
6. 抜き終わったら再度水道水を入れエア抜きし暖機して「すすぎ」をしてください。
7. すすがが終わったらLLCクーラントを入れてエア抜きして完了です。